

## INTERPELACJA

Szanowny Panie Prezydencie

Zwracam się w sprawie niecierpiącej zwłoki dotyczącej Samorządowego Przedszkola Nr 139 Kraków ul. Gen. Józefa Bema 21. Dyrekcja przedszkola zwraca się prośbą o usunięcie azbestu z zewnętrznej ściany budynku. W roku 2004 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) dyrektor przedszkola przesłała informację o azbestowych ścianach do Urzędu Wojewódzkiego Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz do UMK Wydział Edukacji. Od trzech lat usiłuje doprowadzić do zdjęcia azbestu. Od trzech lat!!

Przedszkole powstało w 1977 r.. Jest to przedszkole tzw. typu fińskiego, parterowe, zewnętrzna elewacja wykonana jest z płyt azbestowo – cementowych płaskich stosowanych w ubiegłych latach w budownictwie.

Wybudowane zostało jako przedszkole 4 oddziałowe. W chwili obecnej w przedszkolu mieści się 6 oddziałów, do których uczęszcza 145 dzieci. Od kilkunastu lat nigdy nie brakowało chętnych dzieci do przedszkola a w ostatnich latach duża ilość dzieci nie zostaje przyjęta z powodu braku miejsc i oczekuje na miejsce na liście rezerwowej.

Przedszkole wewnątrz budynku jest w dobrym stanie technicznym po przeprowadzonych licznych remontach i modernizacjach.. Budynek przedszkolny otacza ładny i duży ogród. Sale dziecięce są bogato wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Kuchnia i zaplecze kuchenne dostosowane są do wymogów HACCP.

Dziećmi opiekuje się bardzo dobrze wykwalifikowana i wykształcona kadra pedagogiczna oraz odpowiedzialni pracownicy obsługi.

Sprawdziłam możliwości wykonania usunięcia azbestu przez dzielnicę II. Przewodnicząca dzielnicy powiedziała, że koszty remontu przekraczają możliwości finansowe dzielnicy.

Z poważaniem

