
STUDNIE AWARYJNEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W KRAKOWIE

Obszar Osiedla Azory



Legenda:

IV/30 - studnie awaryjnego zaopatrzenia w wodę

SPECJALISTA
Stanisław Pęksa

p.o. KIEROWNIK
DZIAŁU UTRZYMANIA FONTANN I TOALET
Dorota Mysona-Zając