Piotr MOSKAŁA
Radny Miasta Krakowa

Kraków, 11.09.2026r.

INTERPELACJA

Szanowny Pan
Stanisław Kracik
Prezydent Miasta Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie

W związku z realizacją inwestycji Tramwaj KST IV Meissnera – Mistrzejowice zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi podczas odbiorów kolejnych odcinków inwestycji na jakość wykonania infrastruktury drogowej, pieszej i rowerowej, a także na stan zieleni.

Wraz z postępem prac pojawia się coraz więcej miejsc, w których jakość wykonania budzi poważne zastrzeżenia.

Jednym z problemów jest niewłaściwe wyprofilowanie nawierzchni asfaltowych. Po wystąpieniu opadów deszczu w wielu miejscach tworzą się kałuże oraz rozległe zastoiska wody. Szczególnie niepokojące jest to, że tego typu rozlewiska powstają w rejonie przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych, czyli w miejscach, które powinny zapewniać mieszkańcom bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się.

Taki stan, szczególnie w przypadku nowo wykonanej infrastruktury, jest absolutnie nie do przyjęcia. Nie można dopuścić do sytuacji, w której po zakończeniu inwestycji mieszkańcy będą musieli omijać rozlewiska na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych albo będą narażeni na ochlapanie przez przejeżdżające samochody.

Problemy mogą wskazywać na nieprawidłowe wykonanie spadków podłużnych lub poprzecznych nawierzchni, a także niewłaściwe wykonanie bądź lokalizację elementów odwodnienia. Dlatego powinny zostać dokładnie zweryfikowane jeszcze przed odbiorem poszczególnych zakresów prac.

Mieszkańcy zgłaszali tego typu problemy m.in. w rejonie ulic Strzelców, Bohomolca, Meissnera oraz Młyńskiej.

Kolejną kwestią wymagającą szczegółowej kontroli jest jakość wykonania nawierzchni z kostki brukowej. W wielu miejscach kostka została ułożona bardzo nierówno, co obniża komfort korzystania z ciągów pieszych. W przypadku nowo wybudowanej infrastruktury takie wykonanie nie powinno być akceptowane.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na zieleń posadzoną w ramach inwestycji. Już na obecnym etapie można zauważyć, że wiele posadzonych drzew uschło. Jest to szczególnie niepokojące w przypadku inwestycji, w ramach której wykonano nowe nasadzenia mające służyć mieszkańcom przez kolejne dziesięciolecia.

Stan posadzonych drzew powinien zostać dokładnie zinwentaryzowany i uwzględniony podczas odbiorów. Uschnięte drzewa nie mogą być traktowane jako prawidłowo wykonane nasadzenia i zaakceptowane bez podjęcia odpowiednich działań przez wykonawcę.

Zwracam się o szczególne zwrócenie uwagi na wskazane przez mieszkańców miejsca przy ul. Strzelców, Bohomolca, Meissnera i Młyńskiej, a także na wszystkie inne lokalizacje, w których występują problemy z odwodnieniem, nierówną nawierzchnią lub stanem zieleni.

Chciałbym podkreślić, że nie jest to etap, na którym można akceptować niedoróbki z założeniem, że zostaną one ewentualnie naprawione w przyszłości. Inwestycja jest realizowana za środki publiczne i powinna zostać odebrana dopiero wtedy, gdy wykonane elementy infrastruktury będą spełniały wymagane standardy jakościowe.

Proszę o potraktowanie sprawy jako istotnej z punktu widzenia jakości, trwałości i prawidłowego wykonania inwestycji oraz przede wszystkim bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.

Z poważaniem

Piotr Moskała
Radny Miasta Krakowa