



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057- 172/VI/07

Kraków, 28. 02. 2007

Pan
Jerzy Winiakiewicz
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie stanu technicznego nawierzchni peronów przystanku tramwajowego przy al. Jana Pawła II, zgłoszoną na VI Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 14 lutego 2007 r., uprzejmie informuję:

Nawierzchnia peronów na przystanku tramwajowym „Czyżyny” przy alei Jana Pawła II na wysokości ul. Wężyka w Krakowie została naprawiona w lipcu 2006 r. W ramach dostępnych środków finansowych Krakowski Zarząd Dróg dokonał wymiany i uzupełnienia łącznie około 24 m² uszkodzonej (spękanej) nawierzchni z płyt chodnikowych i dodatkowo miejscowej stabilizacji pozostałej powierzchni (dokumentacja fotograficzna w załączeniu).

Przystanek ten ze względu na stan techniczny wymaga wykonania generalnego remontu. Szacunkowa kwota, którą należy przeznaczyć na realizację tego zamierzenia to ok. 170 tys. zł., jednak w hierarchii potrzeb, biorąc pod uwagę kryterium bezpieczeństwa, nie jest to przedsięwzięcie pierwszoplanowe. Wysokość posiadanych środków finansowych na bieżące utrzymanie i naprawy awaryjne torowisk tramwajowych w Krakowie wymusza realizację w pierwszej kolejności ważniejszych zadań, m.in. pilnej wymiany zużytych szyn i rozjazdów dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania komunikacji tramwajowej. Do czasu pozyskania środków, które będzie można przeznaczyć na remont przystanku przy al. Jana Pawła II, Krakowski Zarząd Dróg na bieżąco wykonywał będzie niezbędne ze względów bezpieczeństwa miejscowe naprawy nawierzchni peronów i przejścia dla pieszych przez torowisko.

Otrzymują :

1. Adresat
2. Krakowski Zarząd Dróg
3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

6. A/a