

Mirosław Gilarski
Radny Rady Miasta Krakowa

Kraków, dnia 17 czerwca 2009 r.

INTERPELACJA

(3)


Panie Prezydencie,

Uprzejmie proszę o zdyscyplinowanie odpowiedzialnych służb, aby przy odbiorze nowych inwestycji drogowych zadbały o właściwą wysokość studzienek wod-kan w drodze.

O ile możnaby stwierdzić, że zbyt nisko ulokowane studzienki np. w ul. Dietla na prawym pasie jadąc od strony Mostu Grunwaldzkiego w kierunku Hali Targowej, to pozostałość minionej epoki, to zupełnie niezrozumiałe wydaje się „odbiór” nowych odcinków ulic ze źle (zbyt nisko, krzywo) ulokowanych studzienkach jak np. przy ul. Skotnickiej.

Taka sytuacja, powoduje zagrożenie ruchu drogowego, gdyż bardzo często kierowcy chcąc ominąć taką pułapkę wykonują gwałtowne manewry na drodze, może dojść wówczas co najmniej do stłuczek lub jeśli dzieje się to w okolicach przejść dla pieszych, wówczas nawet do tragedii.

Również Krakowianie mieszkający wzdłuż takich ulic skarżą się na ciągły (szczególnie dokuczliwy nocą) hałas spowodowany najeżdżającymi samochodami na wystające, wklęsnięte lub krzywo ułożone studzienki.



Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.