

Grażyna Fijałkowska
Radna Miasta Krakowa
Radna Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

Kraków, 22 września 2015 r.

Szanowny Pan
Profesor Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa



Interpelacja

Wnioskuje o usunięcie z koryta rzeki Serafy „wystających ponad lustro wody skorodowanych metalowych elementów” tworzących w czasie większych opadów swoistą zaporę dla: śmieci, gałęzi, połamanych konarów, itp.
W załączeniu pismo Małopolskiego Urzędu wojewódzkiego w Krakowie.

z wyrazami szacunku
Grażyna Fijałkowska

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

WI-IX.7840.2.7.2015

Kraków, 03 WRZ. 2015

Pan

Andrzej Kmiecik

ul. Ślósarczyka 44

30-898 Kraków

Odpowiadając na Pana pismo z 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu: 1 września 2015 r.), adresowane do Wojewody Małopolskiego, w którym informuje Pan, że na wysokości działek o numerach: 655/4 i 655/5 (jednostka ewidencyjna 126104_9, Podgórze, obręb Nr 0101, 101 Kraków), w dniu koryta rzeki Serafy „wystają ponad lustro wody skorodowane metalowe elementy, tworzące w czasie większych opadów deszczu samoistną zaporę” dla: śmieci, gałęzi, konarów połamanych drzew, butelek, szmat oraz sprzętu AGD i RTV – wyjaśnia się co następuje.

Wojewoda Małopolski wydał 30 września 2013 r. decyzję Nr 8/13, znak: WI-IX.7840.1.6.2013 o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: *Budowa zbiornika retencyjnego „Biezanów” na rzece Serafa w mieście Kraków*, która stała się ostateczna 8 listopada 2013 r.

Podczas prowadzonego przez organ ww. postępowania 14 sierpnia 2013 r. złożył Pan do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pismo z zastrzeżeniami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji, które pismem z 19 sierpnia 2013 r. przekazano inwestorowi i jednocześnie wezwano go do wypowiedzenia się, czy istnieje możliwość objęcia rozbiórki ww. metalowych konstrukcji zakresem planowanych robót budowlanych.

Pełnomocnik inwestora 26 sierpnia 2013 r. odpowiedział na ww. wezwanie pismem z 23 sierpnia 2013 r. (przesłanym, zgodnie z rozdzielnikiem, również do Pana), w którym wyjaśnił, że ww. „skorodowane metalowe elementy”, to grodzice stalowe zabite prostopadle do koryta cieku, stanowiące zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi kolektora kanalizacji sanitarnej ksl200, przebiegającego pod dnem rzeki Serafa. Grodzice te powinny być obcięte na wysokości dna rzeki i tak zapewne było, jednakże ze względu na ciągłą erozję i przemieszczanie się rumowiska w dnie rzeki zostały odsłonięte. Właścicielem ww. budowli jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, który powinien podejmować ewentualne działania związane z poprawą, naprawą lub likwidacją tejże budowli.

Zgodnie z zapisami art. 61 ust. 1 ustawy *Prawo budowlane* (Dz.U.2013.1409 ze zmianami) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ww. ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należyтым stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ww. ustawy) oraz zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu.

W świetle powyższego informuje się ponownie, że na właścicielu, czyli na Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, spoczywa obowiązek dbania o właściwy stan techniczny obiektu budowlanego lub jego części, więc uwagi dotyczące wystających ponad lustro wody grodzic stalowych powinien Pan kierować na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków.

Kierownik Oddziału


mgr inż. arch. Elżbieta Wójcik

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

452