

Wojciech Hausner
Radny Miasta Krakowa

Interpelacja powtórna w sprawie ul. G.Zapolskiej

W interpelacji z dnia 12.09.2007 podnosiłem problem końcówki ul. G.Zapolskiej, przy której stoją budynki nr 42 i 44. W odpowiedzi Pan Prezydent informował, że ten tzw. „sięgacz drogowy” znajduje się na działce 296/26 będącej współwłasnością osób fizycznych oraz na działce 767/5 będącej własnością Gminy Kraków. Natomiast plac u zbiegu ulic Zapolskiej, Stańczyka i Sołtysa Dytmara na działkach 306/6, 306/7, 306/8, 306/9 jest własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. Ten stan własności utrudnia działania zmierzające do poprawy stanu technicznego drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych, sklepów i biurowca.

Z kolei odpowiadając na moją interpelację z dnia 26.06.2008 podał Pan Prezydent dane z monitoringu przeprowadzonego przez Krakowski Zarząd Komunalny przy zbiegu ulic Zapolskiej, Stańczyka i Sołtysa Dytmara w dniach 2 i 3.07.2008. Wynika z niego, że nie występuje tam nadmierne natężenie ruchu drogowego. Chciałem zwrócić uwagę, że monitoring był robiony na początku wakacji i w godzinach 7.30-9.30 (3.07.2008) co nie oddaje występujących tam problemów.

Problemy zresztą są dwa:

- 1) natężenie ruchu samochodów podjeżdżających do sklepów i instytucji otwieranych od godz. 10.00,
- 2) stan techniczny „sięgacza”, który jest de facto wykonaną z płyt betonowych drogą budowlaną z okresu powstawania budynku nr 42 i 44, i stanowi zagrożenie dla ruchu samochodów.

Chciałem również zwrócić uwagę na funkcjonujące w budynku nr 44 „Centrum Bussinesu Brama Bronowicka” (CBBB) „Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Kraków Business Park”. Teren zajęty na parking dla 4500 m² powierzchni biurowej klasy A spowodował ograniczenie możliwości parkowania dla mieszkańców, klientów sklepów i punktów usługowych a także klientów (nie pracowników) CBBB. Parking jest dostępny dla pracowników CBBB po użyciu karty elektronicznej. W praktyce zdarza się niektórzy z nich parkują przed budynkiem nr 42. Warunki dojazdu i parkowania są całkowicie niedostosowane do klasy powierzchni biurowej tego fragmentu Krakowskiego Parku Technologicznego. Wydaje się również, że wspomniany parking wykracza swoim ogrodzeniem poza należny teren.

W efekcie opisanej wyżej sytuacji w tygodniu pracy praktycznie przez cały dzień wjazd przed budynki nr 42 i 44 nie pozwala – z powodu obustronnego, ciągłego parkowania – na mijanie się dwóch samochodów. Powoduje to wiele drobnych kolizji, otarcia samochodów. Poważnie utrudnione jest parkowanie mieszkańców.

Opisaną sytuację może poprawić remont drogi, jej odpowiednie wyprofilowanie i maksymalne wykorzystanie zajmowanego terenu przez wyrównanie i likwidację dziur.

Na marginesie pragnę stwierdzić, że sygnalizowany przez mnie po raz kolejny problem jest wynikiem nieprzemyślnych decyzji inwestycyjnych.

Wnoszę do Pana Prezydenta o podjęcie działań zmierzających do przebudowy ulic Zapolskiej, Sołtysa Dytmara i placu u zbiegu tych ulic.

Kraków, 29.10.2008

