



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.1958.2016

Kraków, 18 PAŹ. 2016

Pan
Aleksander Miszański
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie nieprzyjemnych zapachów w rejonie Małego Płaszowa, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 28 września 2016 r., uprzejmie informuję.

Organem kompetentnym w zakresie kontroli przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami, a w szczególności przestrzegania przez przedsiębiorstwa warunków działalności, jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie z siedzibą przy pl. Szczepańskim 5.

W związku z interwencjami mieszkańców w ww. sprawie kierowanymi do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa pismem z 22 lipca 2016 r. wystąpiono do WIOŚ o podjęcie działań zgodnie z kompetencjami. WIOŚ poinformował, że do Inspektoratu również wpływały zgłoszenia o uciążliwych zapachach w rejonie ul. Półłanki.

W związku ze zgłoszeniami WIOŚ przeprowadził kontrole mające na celu wykrycie źródeł uciążliwych zapachów. W trakcie kontroli przeprowadzono dwie wizje terenu Krakowskich Zakładów Garbarskich SA, w trakcie których potwierdzono, że jedną z przyczyn powstawania przykrego odoru roznoszącego się po okolicy zakładów może być magazynowanie osadów z oczyszczalni, odwodnionych na prasie filtracyjnej, na wybetonowanym placu, przeznaczonym na ten cel. W związku z tym wydano polecenie zgarnięcia osadów na mniejszą powierzchnię i przykrycie odwodnionych osadów osadami starszymi, częściowo zmineralizowanymi, co zmniejszy uciążliwość odorową zmagazynowanych osadów. Miejsce i sposób magazynowania osadów do czasu zebrania odpowiedniej ilości w celu ich przetransportowania są zgodne z decyzją wydaną dla Krakowskich Zakładów Garbarskich - pozwoleniem na wytwarzanie odpadów.

Dodatkowo w pierwszym dniu wizji ustalono, że odory wyczuwalne są również z terenu firmy SITA (kompostownia osadów zielonych), z której w czasie niektórych czynności technologicznych, szczególnie podczas rozładowywania przywożonych odpadów, wydzielają się uciążliwe odory. Wywiewane z terenu zakładów odory znajdują dla siebie „tunel” w postaci koryta Drwiny i wyczuwalne są również w innych rejonach dzielnicy np. na końcu ulicy Nad Drwiną, na terenie firmy MIKI. Sprawdzono też teren oczyszczalni ścieków „Płaszów” podlegającej MPWiK SA oraz plac handlowy Rybitwy jako możliwe źródła nieprzyjemnych zapachów. W trakcie wizji nie potwierdzono stałego występowania odorów. Na terenie oczyszczalni powstają jednak uciążliwe zapachy okresowo w zależności od warunków atmosferycznych. Potwierdzają to przedstawiciele firm zlokalizowanych przy ul. Półłanki.

WIOŚ, działając w ramach swoich kompetencji, sprawdza wypełnianie przez kontrolowane zakłady wszystkich warunków określonych w wydanych decyzjach i w większości nie stwierdza ich przekroczeń. Pomimo tego uciążliwości odorowe pojawiają się okresowo i są trudne do wyeliminowania. Uciążliwość ta nie jest spowodowana odstępstwami od wymaganych reżimów technologicznych i norm środowiskowych. Mogą one powstawać w czasie niektórych czynności technologicznych na terenie zakładów zlokalizowanych w rejonie Rybitw i Przewozu, a także mogą pochodzić z samochodów transportujących odpady komunalne oraz odpady zielone, które podczas oczekiwania na przyjęcie wydzielają intensywny, uciążliwy zapach.

W skierowanym do mnie wystąpieniu z 12 września 2016 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie poinformował, że aktualnie problem uciążliwości zapachowej nie jest w Polsce normowany odpowiednimi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Emisje zapachowe nie są zdefiniowane liczbowo, a ich ocena ma charakter indywidualny i subiektywny. Brak jest procedur i metodyk pomiaru uciążliwości zapachowej. Obecnie przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska nie rozstrzygają problemu uciążliwości obiektu pod względem odorowym, a więc rozstrzygnięcie sytuacji uciążliwości zapachowej mieszkańcy mogą dochodzić na podstawie zapisu art. 144 ustawy Kodeks cywilny. W ww. piśmie podniesiono także, że charakter działalności sprawdzanych przez WIOŚ podmiotów powoduje często sytuacje lub warunki, w których uciążliwe zapachy mogą być wydzielane i rozprzestrzeniane. Podmioty te usytuowane zostały celowo w dzielnicy niegdyś typowo przemysłowej, w której aktualnie lokalizuje się coraz więcej obiektów hotelowych, jak również w niedużej odległości budynków mieszkalnych.

Zakłady przetwarzające odpady komunalne zlokalizowane przy ul. Półlanki 64, Nad Drwiną 33, a także kompostownia odpadów zielonych zlokalizowana przy ul. Kosiarzy 5a - stanowiące potencjalne źródło nieprzyjemnych zapachów - posiadają status regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (zgodnie z uchwałą nr XLIX/785/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/560/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”).

Kompetencje do prowadzenia kontroli nad prowadzącymi regionalną instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, przepisem art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) zostały nadane marszałkom województw. Ponadto eksploatacja tych instalacji prowadzona jest na podstawie decyzji określających warunki przetwarzania odpadów, w tym stosowaną technologię, wydanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Prezydent Miasta Krakowa nie posiada kompetencji do prowadzenia kontroli takich obiektów jak regionalna instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, a przez to wyniki ewentualnej kontroli służb miejskich nie pozwoliłyby na podjęcie skutecznych czynności wobec prowadzącego instalację.

W interpelacji Pan Radnego oczyszczalnia ścieków Płaszów wskazana została jako potencjalne źródło powstawania nieprzyjemnych zapachów. Według mieszkańców problem miał jakoby zaistnieć od paru miesięcy. Tymczasem oczyszczalnia w swojej obecnej postaci, tj. po modernizacji i rozbudowie funkcjonuje przeszło 5 lat. Wcześniej od 1974 r. była tylko oczyszczalnią mechaniczną, a więc procesowo ograniczoną, natomiast gospodarka osadowa sprowadzała się do wylewu przefermentowanych osadów na otwarte laguny osadowe. W tym okresie mogła być ona o wiele bardziej uciążliwa dla okolicznych mieszkańców.

Należy jednocześnie podkreślić, że w ostatnim okresie oczyszczalnia ścieków Płaszów była wielokrotnie kontrolowana przez WIOŚ pod kątem uciążliwości zapachowych. Za każdym razem typowe zapachy ścieków na jej terenie występowały, ale tylko w granicach ogrodzenia, więc tym bardziej nie mogły pojawić się w odległym o ok. 2 km Małym Płaszowie (protokoły do wglądu w MPWiK SA). Niemniej jednak zasadne jest podjęcie na oczyszczalni ścieków Płaszów dalszych działań zmierzających do maksymalnego ograniczenia uciążliwości zapachowych, jednakże hermetyzacja najbardziej uciążliwych miejsc na dopływie i w procesie oczyszczania wymaga dobrego przygotowania dokumentacyjnego a następnie zarezerwowania odpowiednich środków finansowych na tę inwestycję. Do czasu opracowania rozwiązań docelowych MPWiK zamierza zastosować instalacje tymczasowe, które będą neutralizować powstające nieprzyjemne zapachy.

Wobec nieuchronności pojawiania się uciążliwości zapachowej towarzyszącej stosowanym technologiom w zakładach zlokalizowanych w omawianym rejonie Krakowa - dopuszczonych przepisami prawnymi - stoję na stanowisku, że podnoszony problem wymaga rozwiązań kompleksowych, tak w sferze prawnej jak i zagospodarowania przestrzennego. Doraźne działania służb ochrony środowiska nie przyniosą bowiem wyraźnej poprawy sytuacji. Niemniej w każdej sytuacji pojawienia się odorów proszę kierować informację o zdarzeniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Kształtowania Środowiska
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
4. Straż Miejska Miasta Krakowa
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa