



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.921.2015

Kraków, 08 PAŹ. 2015

**Pani
Grażyna Fijałkowska
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie usunięcia z koryta rzeki Serafy metalowych elementów, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 22 września 2015 r., uprzejmie informuję.

Kolektor D=120 cm przekraczający rzekę Serafę został zrealizowany i odebrany końcowo w 1989 r. Jego stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.

Przeprowadzona przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA wizja w terenie wykazuje ogólny zły stan utrzymania cieku wodnego, w rzece zalegają elementy utrudniające swobodny przepływ wody. Odpowiedzialnym za stan koryta rzeki jest jej zarządca i eksploatator. Przytoczone w piśmie Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, stanowiącym załącznik do ww. interpelacji, zapisy art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) kierują się właśnie do niego.

Wszelkie prace prowadzone w korycie rzeki winny być realizowane przez jej zarządcę, z uwagi m.in. na bezpieczeństwo powodziowe, ale także muszą one uwzględniać bezpieczeństwo zainstalowanych przez MPWiK SA przewodów, których ułożenie pod korytem było wcześniej uzgadniane. W tej sytuacji kwestia ta przed jej ostatecznym rozwiązaniem powinna być z ww. spółką uzgodniona.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa