



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.350.2015

Kraków, 14 Kwi. 2015

Pan
Bolesław Kosior
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie lokalizacji studni w Krakowie, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 1 kwietnia 2015 r., uprzejmie informuję.

W 2004 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie przejęło od Zarządu Gospodarki Komunalnej (na podstawie stosownej umowy) 351 studni funkcjonujących w ramach systemu awaryjnego zaopatrzenia w wodę miasta Krakowa, w celu ich bieżącego utrzymania.

Po przejęciu studni do bieżącego utrzymania spółka przeprowadziła kompleksowe analizy jakości wody dla wszystkich sprawnych technicznie obiektów (266 studni) stwierdzając, że w zdecydowanej większości woda nie spełniała wymagań jakościowych - tylko w przypadku 2 studni stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi, a przypadku kolejnych 4 studni nieznaczne przekroczenia w zakresie mętności i pH.

Ze względu na trwały charakter zanieczyszczenia wody, wynikający z budowy geologicznej, charakterystyki złoża lub powszechnego skażenia mikrobiologicznego, doprowadzenie wody do należytej jakości jest technicznie niemożliwe, a merytorycznie i ekonomicznie nieuzasadnione ponieważ studnie te nie stanowią elementu realizacji zadania należącego do zadań własnych Gminy Kraków, dotyczącego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w wodę. Należy podkreślić, że MPWiK SA nie zawarło żadnej umowy z potencjalnymi odbiorcami usług związanej z zaopatrzeniem w wodę ze studni awaryjnego systemu zaopatrzenia wodę, co w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) powoduje, że ww. studni nie należy traktować jako studni publicznych, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę.

W związku z powyższym w dniu 24 października 2008 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krakowie, w którym ustalono zasady współpracy w ramach tzw. bieżącego utrzymania studni systemu awaryjnego zaopatrzenia w wodę. Zgodnie z ww. porozumieniem spółka prowadzi systematyczny monitoring jakości wody tylko w 14 niżej wymienionych, najlepiej rokujących obiektach:

Studnie artezyjskie:

1. ul. Kościuszki „Lajkonik”
2. pl. Sikorskiego „Jagiellońskie”
3. ul. Podchorążych „Nadzieja”
4. os. Szklane Domy „Solidarność”
5. ul. Królewska „Królewski”
6. ul. Majora – „Dobrego Pasterza”
7. os. Piasta Kołodzieja 45 „P-4”
8. os. Bohaterów Września 40 „P-3”
9. os. Tysiąclecia 60 „P-1”
10. os. Dywizjonu 303

Źródła:

1. ul. Wądół
2. ul. Olszanicka
3. ul. Cechowa
4. ul. Tetmajera

Pozostałe studnie eksploatowane w ramach systemu awaryjnego zaopatrzenia Krakowa w wodę charakteryzują się bardzo złą jakością wody, zarówno pod względem fizykochemicznym, jak i mikrobiologicznym, a zanieczyszczenia wody występują już od wielu lat i są nieodwracalne. W związku z powyższym studnie te zostały w sposób trwały oznakowane tabliczkami informującymi, że woda nie spełnia wymagań sanitarnych i nie nadaje się do spożycia przez ludzi, natomiast MPWiK SA utrzymuje te obiekty w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym pobór wody do innych celów, niezwiązanych z zaopatrzeniem ludności w wodę do spożycia.

W załączniku przekazuję plan Miasta Krakowa z lokalizacją i numerami wszystkich studni awaryjnego zaopatrzenia w wodę.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik w wersji elektronicznej
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie
3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5. Biuletyn Informacji Publicznej
6. aa