

Agnieszka Łętocha
Radna Miasta Krakowa

Kraków, 26.05.2025.

Szanowny Pan
Aleksander Miszański
Prezydent Miasta Krakowa

INTERPELACJA

Dotyczy: Odprowadzanie wód opadowych w ramach rozbudowy ul. Truskowskiego oraz ul. Tetmajera dla obszaru „Bronowice Małe – Tetmajera”.

W imieniu własnym oraz Stowarzyszenia Ochrony Środowiska i zagospodarowania przestrzennego w Bronowicach Małych i Teńczyńskiego Parku Krajobrazowego zwracam się z prośbą o wyjaśnienie stanowiska wyrażonego w piśmie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (ZW.460.24.25.HK) w kontekście planowanych inwestycji odwodnieniowych towarzyszących projektom rozbudowy ul. Truskowskiego i Tetmajera a także przyszłych inwestycji kubaturowych w następujących aspektach:

1. Dlaczego mostek w okolicy schronu amunicyjnego fortu 41 Bronowice Małe na Strudze Bronowickiej nie jest remontowany po obu jego stronach i pozostaje w drastycznym stanie technicznym?
2. Czy Zarząd Zieleni Miejskiej posiada wiedzę, iż przedmiotowy schron amunicyjny fortu 41 Bronowice Małe jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków po numerem ewidencyjnym 5515 i jakie działania podjął w związku z powyższym?
3. Jakie zabezpieczenia i obwarowania wynikające z ochrony strefy hydrogeniczej przewidzianej w MPZP planuje zastosować ZZM w stosunku do planowanych przedsięwzięć?
4. Czy proponowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej spiętrzenie i retencjonowanie wód na Strudze Bronowickiej nie stoi w sprzeczności ze stanowiskiem ZZM z 2023 roku, w którym z uwagi na erozję wodną nie zezwolono na pozytywnie zaopiniowaną wcześniej budowę drewnianej kładki pieszej przez Strugę Bronowicką?

5. Czy, wobec pozytywnych opinii dotyczących odprowadzenia wód opadowych z inwestycji kubaturowych i drogowych w rejonie Truszkowskiego i Tetmajera do Strugi Bronowickiej, nie stwierdzono zagrożenia dalszą erozją koryta Strugi Bronowickiej?
6. Czy dalsze zwiększanie wolumenu wód opadowych odprowadzanych do Strugi Bronowickiej bez wcześniejszej budowy zbiornika retencyjnego lub zastawek nie stanowi ryzyka intensywniejszego zalewania i podtapiania osiedli Złota Podkowa i Widok?
7. Czy w związku z uszkodzoną w trakcie budowy osiedla Green Park Villa siecią drenarską dalsze odprowadzanie wód opadowych do cieku wodnego nie spowoduje powstania nowych i powiększenia istniejących osuwisk?
8. Czy ZZM przewiduje rezerwę terenu dla refugium dla zwierząt uciekających przed gwałtownym wzrostem poziomu wody?
9. Czy ZZM ma wiedzę o ewentualnych, planowanych naprawach cieku Strugi Bronowickiej na ul. Truszkowskiego, który w obecnym kształcie powoduje podtapianie okolicznych domów?
10. Dlaczego, mimo wymogów prawnych, nie sporządzono analizy ryzyka dla ujęcia wody pitnej dla obszaru Bronowic Małych i Wielkich przy ul. Tetmajera (Spółka Wodna WODOM)?
11. Czy w opinii ZZM istnieją jakiekolwiek mechanizmy pozwalające na faktyczne ograniczenie odprowadzania do 5% wód opadowych, aby nie powtórzono nagminnej sytuacji odpompowywania wód z inwestycji kubaturowych bezpośrednio na jezdnię ul. Truszkowskiego?

Z góry dziękuję

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Łętocha